Cámara de Inspección con Caída Exterior (Salto)

SIN ESCALA

Elevación



Corte A-A



NOTAS :

- TODAS LAS BANQUETAS EN CAMARAS CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR A 2.50 m., EN ZONAS CON PRESENCIA DE NAPA Y/O FUNDADAS EN SUELOS DE BAJA RESISTENCIA, DEBERAN TENER UNA LOSA. LA LOSA DEBERA TENER 20 cm. DE ESPESOR. EN HORMIGON H-25, CON MALLA CENTRAL ø10@20 O MALLA ELECTROSOLDADA C378 AT56-50H.
- SE DEBERA CONSIDERAR UN HORMIGON CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1, O TECNICAMENTE EQUIVALENTE.
- SE CONSIDERARA UN PUENTE DE ADHERENCIA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ETE.
- LAS CAMARAS CON SALTO SUPERIOR A 1.00 m., DEBERAN CONSIDERAR CODO PATIN.